

Onderhoudsrichtlijnen voor Solitherm Clearview.

Het anti-reflecterend glas van Solitherm.

Solitherm clearview

Bij het reinigen van anti-reflecterend glas dient u enkele belangrijke regels te volgen:



Voor je begint:

Spoel de ruit eerst af met water om zand en stof weg te spoelen voordat u begint met wrijven.

Controleer materialen vooraf: Zorg ervoor dat sponzen, doeken en emmers schoon zijn en geen schurende deeltjes zoals zand of vuilresten bevatten. **Werk in de schaduw:** Voorkom direct zonlicht, want hierdoor kunnen reinigingsproducten snel opdrogen en strepen achterlaten.



Anti-reflecterend glas – ongeacht of het binnen dan wel buiten geplaatst is – kunt u reinigen met een flinke hoeveelheid **water en glasreiniger** en een **zachte spons** of een rubberen wisser. Kies een glasreiniger die geschikt is voor delicate oppervlakken, bij voorkeur pH-neutraal en zonder agressieve chemicaliën. Gebruikt u een rubberen wisser, zorg er dan voor dat u de coating van het glas niet beschadigt met de metalen handgreep.



Gebruik voor het reinigen van het glas **nooit** bijtende schoonmaakmiddelen, scheermesjes, staalwol, schuurmiddelen, enz.



Nooit droog schoonmaken: Verwijder vuil en stof nooit droog, omdat dit hetzelfde effect kan hebben als schuurpapier en krassen kan veroorzaken.



Na het reinigen dient het glas met schoon water worden **afgespoeld** en vervolgens met een zachte doek helemaal worden **afgeveegd**. Wilt u vaste deeltjes van het glasoppervlak vegen, ga dan slechts zachtjes over het glas. Probeer nooit om onzuiverheden met een vuile doek te verwijderen, aangezien er krassen op het glasoppervlak kunnen komen doordat u de onzuiverheden over het glasoppervlak openwrijft.



Blijven er toch nog vlekken zichtbaar, **herhaal** dan het proces.



Zwaar vervuilde oppervlakken mogen worden gewassen met behulp van een hogedrukreiniger bij een watertemperatuur van ten minste 30°C.



Gebruik nooit producten die fluorwaterstofzuur of derivaten van fluor, chloor, gedenatureerde alcohol of ammoniak bevatten. Zij kunnen het glasoppervlak beschadigen. Gebruik nooit zuur- of alkalihoudende producten want door hun schurende werking kunnen zij het glasoppervlak aantasten.

Te gebruiken schoonmaakmiddelen.

- Spons
- Water
- Zachte doek
- Alcohol
- Rubberen wisser
- Glasreiniger
- Neutraal wasmiddel

Te vermijden schoonmaakmiddelen die krassen kunnen maken of de coating kunnen aantasten.

- Schuurspons
- Staalwol
- Metalen wisser
- Sterk zuur
- Alkalihoudend wasmiddel
- Schuurmiddel
- Waterafstotend wasmiddel
- Gedenatureerde alcohol
- Schrobdoek

Beste middel voor het reinigen:

Bron van vlek	Water	1. Glasreiniger 2. Water
Stof - verontreiniging	😊	😊😊
Vingerafdrukken	😊	😊😊
Regenvlekken	😊	😊😊
Verfspray	❌	😊😊
Silicone en lijmresten	😞	😞

- 😊 Zeer makkelijk
- 😊 Makkelijk
- 😊 Moeilijk
- ❌ Onmogelijk